

WS1803 数码显示壁挂式噪音计

测量范围：30 -- 130dB

麦克风：数字麦克风


准确度： ± 1.5 dB (在参考音压标准 94dB@1KHz)

频率响应：31.5Hz ~ 8.5KHz

数位显示：3 英寸数码管显示 (10.5 寸显示)

电源：USB 电源供电

外形尺寸：237 * 120 * 27mm



- 1 电源键 长按 3 秒开机或关机。在具有温度/湿度/噪音功能的仪表中，测量模式时，单击此键进行噪音/温度/湿度切换。
- 2 增加键 长按 3 秒开启或关闭报警功能。在噪音测量模式时，单击进行快速/慢速切换。
- 3 减少键 长按 3 秒开启最大值锁定功能。在噪音测量模式时，单击进行 A 加权/C 加权切换。
- 4 设置键 长按 3 秒进入设置报警值大小状态，此时可以看到对应功能字符闪烁，数字表示当前的报警值，按增加或减少键进行调整，按电源键进行确认退出。报警时按此键可以取消报警。最大值保持状态下，按此键取消功能。
- 5 dB 声音单位符号 正常显示代表噪音测量模式。
- 6 °C 温度单位符号 正常显示表示当前是温度测量模式。
- 7 %RH 湿度单位符号 正常显示表示当前是湿度测量模式
- 8 C 加权显示符号 显示 C 时表示 C 加权模式（一般用于机械噪音）。不显示表示 A 加权模式（一般测人耳能感觉到的声音）。
- 9 S 慢速显示符号 显示 S 时表示慢速测量（1 秒 1 次）。不显示表示快速测量（250 毫秒 1 次）。
- 10 EX 外接探头符号 显示 EX 表示测量外接探头的噪音值，内置探头不显示。
- 11 报警值开启符号 显示时表示开启了报警功能。
- 12 电池符号 显示时表示内置电池供电，插上 USB 时无显示，表示 USB 供电并给电池充电，内置电池为 1000mAh, 正常情况下可以使用 8 小时。
- 13 最大值锁定功能符号 显示时表示已开启最大值锁定功能，此时只显示最大值的声音值。
- 14 航空拔插外接探头
- 15 显示区域
- 16 内置探头接收口
- 17 报警音频输出接口（可接喇叭）
- 18 见 14
- 19 USB 接口 USB 电源 5 V/1A